



جستجو کنید ...



صفحه اصلی خدمات ما فیلم های آموزشی تماس با ما کلیه مقالات آموزشی کدهای خطا آموزش نصب

شناسایی قطعات دانلود PDF مرکز تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور|بوتان|آریستون|مرکوری|ایساتیس

🏠 < ویلاگ < مقالات آموزشی < علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

## علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

🕒 24 آذر 1400



### درخواست فوری تعمیرکار

لطفا برای راهنمایی تلفنی فقط در ساعات اداری تماس بگیرید، ولی جهت ارائه آدرس تعمیر پکیج در هر ساعتی میتونید با ما ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت اعزام فوری تعمیرکار در شهر تهران با شماره زیر تماس بگیرید و یا روی آن کلیک نمایید

09123046539

امروز میخوام در مورد علت گرم نشدن آب پکیج و به طور کلی دلایل گرم نشدن آب مصرفی در انواع پکیج شوفاژ دیواری را با هم بررسی کنیم .

## علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

به عنوان مثال جهت عیب یابی و پیدا کردن :

- علت روشن نشدن آبگرم پکیج
- علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایران رادیاتور
- گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور
- پکیج روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شود

تعمیر پکیج ایران رادیاتور



## دلایل گرم نشدن آب مصرفی پکیج دیواری

وقتی می‌خواهیم به بررسی علت گرم نشدن آب پکیج دیواری بپردازیم باید قبل از هر کاری به چند نکته دقت کنیم :

برای اینکه بهتر متوجه بشید من علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایران رادیاتور را به چند بخش تقسیم کردم که هر بخش را جداگانه شرح داده و طریقه رفع عیب را بیان میکنم .

آب مصرفی پکیج سرد است و هیچ اروری مشاهده نمی‌شود

۱\_ آیا آب مصرفی به طور کامل سرد میباشد و هنگامی که شیر آبگرم را باز میکنیم هیچ عکس‌العملی از پکیج مشاهده نمیشود ؟

دوستان همونطور که قبلا گفتم در عیب یابی پکیج دیواری اولویت با بررسی کدخطا میباشد.

در پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ کدهای خطا توسط چشمک زدن یک یا چند چراغ به طور همزمان و ثابت مشخص می‌شود.

اگر مشکل پکیج شما حاد نیست و درخواست فوری اعزام تعمیرکار ندارید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما هماهنگ کنند.

[تماس با ما](#)

ساعات کاری

نوشته‌های تازه

# ایران رادیاتور





چشمک زدن چراغ ها

به معنای



علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

در این پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور زمانی که شیر آبگرم را باز میکنیم چراغ های روی پائل به صورت ممتد دو تا دو تا از ۳۰ تا ۸۰ چشمک میزنند.

- ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی
- خرید پکیج کارکرده و دست دوم
- نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران
- نمایندگی پکیج ایرتور
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجو ...

جستجو

مکانی

# ایران



## وقتی شیر آب گرم

## دو تا دو تا

علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج و روش تشخیص باز بودن آب مصرفی پکیج ایران رادیا؛  
که در این صورت نشانه این است که سنسور تشخیص دهنده باز بودن آبگرم یعنی  
قطعه فلوسویچ به طور صحیح باز بودن آب مصرفی را تشخیص داده و عمل کرده  
است و در این حالت بعد از چند ثانیه چراغ نارنجی رنگ یا به عبارتی چراغ شعله  
روشن شده و در صورتی که تا زمان باز بودن آب مصرفی خاموش نشود معمولا  
آب مصرفی میبایست گرم شود .

# پس اگر شیر آبگرم

# چراغ‌ها جفت جفت حر



# فلوسویچ یا فلومتر خراب

خرابی فلوسویچ و یا فلومتر دلیل گرم نشدن آب مصرفی پکیج البته استثنا هم دارد و ممکن است در این حالت آب مصرفی داغ نباشد و ولرم باشد آن هم زمانی است که سوپاپ شیر سه راهی به دلیل معیوب شدن به صورت صحیح عمل نکرده و نیمه باز بوده و آبگرم را به جایی که به سمت آب مصرفی برود به سمت شوفاژ می‌رود .

برای اینکه از این موضوع اطمینان حاصل کنید به این روش عمل کنید .  
با توجه به این نکته که سیستم اکثر پکیج های دیواری طوری طراحی شده که به محض باز کردن آب مصرفی حتی اگر در فصل زمستان باشد مسیر شوفاژ به طور کامل بسته میشود پس زمانی که آب مصرفی باز باشد وقتی به لوله خروج آبگرم از پکیج دست بزنید حتما باید از لوله رفت شوفاژ داغ تر باشد فقط در صورتی که بایاس نیمه باز باشد در صورتی که در سیستم پکیج دیواری اولویت مصرف با

آبگرم هست پس زمانی که شیر آب گرم باز باشد باید مسیر شofaz کاملاً بسته باشد. و در غیر این صورت با توجه به اینکه چراغ‌ها جفت جفت حرکت کرده و چراغ نارنجی روشن می‌باشد آب مصرفی ولرم بوده و داغ نمی‌باشد.

## روش تست فلومتر سه سیم پکیج دیواری



خوب دوستان برگردیم سر سوالمون :

شیر آبگرم باز می‌باشد و روی پانل پکیج هیچ عکس عملی مشخص نمی‌باشد. جواب مشکل خرابی فلوسویچ و فلومتر می‌باشد.

آب مصرفی سرد است و چراغ‌ها دو تا دو تا چشمک می‌زنند

۲\_ اگر آب مصرفی کاملاً سرد باشد و چراغ‌های پکیج هم به طور نرمال حرکت می‌کنند یعنی فلوسویچ عمل کرده ولی ایرادی در یک قطعه باعث شده که برد فرمان وصل شعله را ندهد.

این مشکل می‌تواند از سنسور آب مصرفی باشد





خرابی سنسور حرارتی علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج سنسور حرارتی در واقع وظیفه اعلام دمای آب دستگاه به برد الکترونیک را دارد که در دو نوع مستغرق و جداری وجود دارد که در تصویر هر دو نوع را ملاحظه می‌کنید.

در واقع معیوب بودن سنسور حرارتی معمولاً با ارور ظاهر می‌شود ولی کم شدن حساسیت آن که بیشتر در نوع مستغرق و به دلیل اینکه به صورت مستقیم با آب در تماس است پیش می‌آید که این مشکل بدون هیچ اروری اتفاق می‌افتد.

## وجود اشکال در سیستم تهویه علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج می‌باشد :

معمولاً این عیب نیز با ظاهر شدن ارور و یا به عبارتی چشمک زدن چند چراغ اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال :

آب مصرفی پکیج گرم نیست و ارور 40 60 70 میدهد

مورد بعدی که باعث گرم نشدن آب مصرفی در پکیج ایران رادیاتور میشود از خرابی پرشر هوا میباشد که البته در این حالت معمولاً خطای 40 60 70 می‌دهد. در این صورت قبل از هر کاری اقدام به دو شیلنگ نمودن پرشر هوا نموده و همچنین دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز نمایید .

آب مصرفی پکیج سرد میباشد و خطای 40 60 80 میدهد

خرابی برد الکترونیک یا به عبارتی نیمسوز شدن رله فن برد کنترل پکیج ایران رادیاتور نیز از دلایل گرم نشدن آب مصرفی در پکیج میباشد که در اینصورت هم

چراغ های 40 60 80 چشمک میزند . در صورت گرم نبودن آب مصرفی و مشاهده ارور 40 60 80 ایران رادیاتور میبایست از تعمیرکار مجاز بخواهید برای تعمیر یا تعویض برد کنترل برسند خدمتون .

## خطاهای مربوط به مجموعه فن و پرشر سوئیچ هوا

جهت بررسی دقیق ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور مطلبی

که قبلا در همین رابطه منتشر کردیم را مطالعه نمایید



# خرابی پره بروز خطا ایران ar.com

اشکال در سیستم تهویه علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

## علت روشن نشدن آبگرم پکیج

علت روشن نشدن آبگرم پکیج دلایل زیادی دارد که یک به یک به آنها می‌پردازیم.

برای اینکه مشکل گرم نشدن آب مصرفی پکیج را بررسی و عیب یابی کنیم ابتدا باید صورت مسئله برای خودمون روشن باشد. به این معنا که عملکرد پکیج را زیر نظر بگیریم و ببینیم پکیج تا کجا به درستی عمل می‌کند و کجا به مشکل برمی‌خورد. زمانی که شیر آب مصرفی (آبگرم) باز است روی پکیج باید تغییری صورت بگیرد که به معنای عملکرد صحیح سنسور فلوسویچ می‌باشد و زمانی که شعله روشن می‌شود نیز روی پانل پکیج مشخص می‌شود. به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور زمانی که شیر آب باز است چراغ‌ها جفت جفت چشمک می‌زنند و زمانی که شعله روشن می‌شود چراغ نارنجی روشن می‌شود.


علت روشن نشدن آبگرم پکیج چراغ نارنجی (چراغ شعله) یکبار روشن شده و خاموش می‌شود اگر آب مصرفی سرد باشد و شعله یکبار خاموش شده و قطع کرده و دیگه روشن نشده احتمال اول خرابی یون تشخیص شعله می‌باشد سپس پرشر هوا که قبل از هر کاری اقدام به دوشلنگه کردن پرشر و باز کردن دریچه‌های پلاستیکی بالای پکیج نمایید.

## کمبود فشار گاز علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

کمبود فشار گاز نیز باعث این مشکل می‌شود معمولاً در هوای خیلی سرد افت فشار گاز مشاهده شده که باعث خاموشی و از کار افتادن پکیج می‌شود که در این صورت باید پیچ چهارسویی که روی شیر گاز قرار دارد را به اندازه ۲ میلیمتر در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

## ویدئو آموزشی نحوه تنظیم شعله پکیج

مطلبی را در گذشته تحت عنوان آموزش کامل روش تنظیم شعله کوتاه و بلند پکیج دیواری منتشر کردیم . مطالعه کنید . .



# پلاستیکی را ننگه د آچار تخت یک میل برنجی را به سمت های ساعت بچرخ

وجود اشکال در سیستم گاز رسانی علت دیگر گرم نشدن آب مصرفی پکیج می‌باشد  
مورد بعدی آب مصرفی پکیج سرد است و کد خطا میدهد ( یک یا چند چراغ  
چشمک میزند )

اگر آب مصرفی پکیج سرد بود و چراغ هایی از پکیج به معنای اعلام کد خطا  
چشمک می‌زند همانطور که گفتیم به سراغ مطلبی که در گذشته تحت عنوان **کدهای  
خطای پکیج ایران رادیاتور** منتشر کردیم رفته و عیب یابی پکیج را با رفع خطای  
مشاهده شده ادامه دهید.

آب مصرفی پکیج دمای مناسبی ندارد

اگر آب خروجی از پکیج دمای مطلوبی نداشته در صورتی که ولوم دما را روی  
ماکزیمم قرار داده ایم و ظاهرا پکیج به صورت نرمال و بدون خطا کار می‌کند ولی  
در عمل آب مصرفی خارج شده از پکیج دمای دلخواه را ندارد و به صورت  
یکنواخت ولرم می‌باشد.

اولین کاری که می‌بایست برای عیب یابی این مشکل انجام بدید همونطور که قبل از  
این گفتیم باید در زمانی که شیر آب گرم باز است دست روی لوله رفت شوماژ یعنی  
از سمت چپ اولین شیلنگ بزارید و اگر احساس کردید دمای آن از دمای لوله  
خروجی آبگرم یعنی لوله کناری بیشتر است مطمئنا مشکل از آب دزدی از قسمت  
بایپاس می‌باشد. برای رفع این مشکل باید شیر موتوری را باز کنید و فنر سوپاپ

بایپاس را بیرون بیارید و در صورت لزوم اورینگ ها را عوض کنید منتها قبلش  
فنر را رسوب زدایی کرده و روغن کاری کنید و سر جاش ببندید.  
ولی در صورتی که متوجه شدید بایپاس به درستی کار میکند یعنی گرمای لوله رفت  
شوفاژ زیاد نبود ولی آب مصرفی همچنان ولرم بود دلایل دیگری دارد .

## ویدئو آموزشی نحوه رسوب زدایی پکیج دیواری

# خلاصه علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج دیواری

در صورتی که بعد از باز کردن آب مصرفی فلوسونپچ و یا فلومتر عمل کرده و  
پکیج روشن شود ولی همچنان آب دمای مناسبی ندارد به موارد زیر مربوط میشود :

- کم بودن فشار گاز و کوتاه بودن شعله باشد
  - هم خرابی و کاهش دقت NTC مصرفی که سبب می شود دمای حقیقی را به برد  
کنترل اعلام نکند و در نتیجه آب مصرفی به خوبی گرم نمیشود
  - همچنین گاهی وجود رسوب در مبدل ثانویه هست که باعث میشه دمای سیستم به  
سرعت بالا رفته و دستگاه شعله را قطع میکند و تا زمانی که مجدد شعله روشن  
شود آب مصرفی سرد خواهد شد .
  - خرابی برد کنترل و خطای 40 60 80
  - خرابی پرشر هوا و خطای 40 60 70
  - عدم تشخیص شعله و خطای 70 80 که ممکنه یون خراب باشه
- مورد بعدی به این صورت است که آب مصرفی سرد است ولی رادیاتور ها داغ  
میباشد .



## علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج با وجود گرم بودن رادیاتورها ؟

اگر آب مصرفی سرد بود ولی شوفاژها گرم بودند به این معنی میباشد که پکیج در حالت زمستانی بدون مشکل کار می کند فقط یا زمانی که شیر آب را باز میکنیم قطعاتی که مسئول تشخیص باز شدن آب میباشد درست عمل نمی کنند و برد متوجه باز بودن آب نمیشود و یا برد متوجه می شود و پکیج نیز شروع به کار می کند ولی باز آب خروجی سرد میباشد

در مواردی که برد اصلا متوجه نمی شود یعنی چراغ های سبز جفت جفت حرکت نمی کند و در مدل دیجیتال عکس آب مصرفی ظاهر نمی شود که باید مستقیم برید سراغ سنسوری که وظیفه تشخیص باز بودن آب مصرفی به برد الکترونیک را دارد یعنی فلوسویچ و یا فلومتر رفته و با تعمیر و یا تعویض این قطعه مشکل را برطرف نمایید .

ولی در صورتی که دستگاه متوجه باز بودن آب مصرفی شده و چراغ ها جفت جفت حرکت می کنند و یا علامت دوش آب روی نمایشگر ظاهر میشود باید موارد زیر را بررسی کنید :

## دلایل دیگر گرم نشدن آب مصرفی پکیج

- کم بودن فشار گاز
- دبی بیش از حد آب ورودی
- فاصله زیاد پکیج تا حمام
- باز کردن دو شیر همزمان
- NTC مصرفی

- بای پاس
  - شیر موتوری
  - دیافراگم و محدود کننده (در مدل های قدیمی)
  - رسوب داشتن مبدل ثانویه
- البته در صورتی که مبدل ثانویه رسوب داشته باشد مهمترین مشکل شما نوسان دمای آب مصرفی خواهد بود.

## پکیج روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شود

در صورتی که پکیج روشن شده و رادیاتورها گرم باشند ولی آب مصرفی سرد باشد مشکل از خرابی فلوسویچ و یا فلومتر پکیج می‌باشد.

زمانی که شما شیر آبگرم را باز می‌کنید در پکیج دیواری قطعه ای وجود دارد که باز بودن آب را تشخیص می‌دهد و سپس برد کنترل به شیر موتوری فرمان تغییر حالت می‌دهد و اگر در فصل تابستان باشید همزمان به شیر کنترل گاز نیز فرمان باز شدن می‌دهد تا با جرقه ای که ایجاد می‌شود شعله برقرار شده و آب مصرفی گرم شود. همانطور که توضیح دادم تمام این مراحل ابتدا از تشخیص سنسوری که وظیفه دارد باز بودن آب مصرفی را به برد اعلام کند شروع می‌شود. پس اگر این سنسور معیوب باشد برد کنترل توانایی این را ندارد که باز بودن آب را شناسایی کند و همچنان آب مصرفی سرد خواهد بود. حتی اگر در فصل زمستان باشید و سیستم گرمایش به درستی کار کند در صورتی که شیر موتوری تغییر حالت ندهد هیچ آبی سمت مبدل ثانویه نمی‌رود و آب خروجی سرد خواهد بود.

این سنسور در برخی پکیج‌ها فلوسویچ هست و در برخی از پکیج‌ها فلومتر

البته قبل از اینکه اقدام به تعویض این قطعه نمایید بهتره به روشی که در ادامه مقاله بهتون آموزش میدم عمل کنید که اگر مشکل گیر کردن سنگ ریزه داخل فلوسویچ و فلومتر باشد برطرف شود.

در مقاله دیگری به بررسی دلایل سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج پرداخته ایم.

## ویدئو دیگر در رابطه با آموزش رسوب زدایی پکیج

# علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایساتیس

علت گرم نشدن آب پکیج ایساتیس هم مثل پکیج ایران رارادیاتور و سایر پکیج های دیواری میباشد که تا الان بهش پرداختیم و در کل شما باید ابتدا بررسی کنید که آیا فلوسوئیچ و یا فلومتر عمل می کند یا خیر

همانطور که عرض کردم فلوسوئیچ و فلومتر وظیفه اعلام باز بودن آب مصرفی به برد کنترل را دارد و در صورت سالم بودن این سنسور با باز شدن آبگرم تغییری روی پنل مشاهده میشود و در پکیج ایساتیس معمولا این تغییر با روشن شدن عکس دوش آب روی مانیتور مشخص میشود .

## خرابی فلوسوئیچ و یا فلومتر پکیج ایساتیس اولین دلیل گرم نشدن آب مصرفی

پس یا این تفاسیر در صورتی که از پکیج ایساتیس استفاده میکنید و آب مصرفی سرد میباشد و رادیاتورها برعکس گرم هست قبل از هر اقدامی دقت کنید با باز شدن آب گرم آیا علامت دوش ظاهر میشود یا خیر ؟

در صورتی که مشاهده کردید علامتی ظاهر نمیشود سریعا به سراغ فلوسوئیچ و فلومتر بروید .

## روش تست فلوسوئیچ پکیج دیواری

برای چک کردن سالم بودن فلوسوئیچ، میتوانید سیم های آن را اتصال کوتاه کنید. در صورت روشن شدن پکیج، فلوسوئیچ خراب است

## آموزش تعمیر فلوسوئیچ و فلومتر پکیج دیواری

قبل از اینکه روش تعمیر فلوسوئیچ و فلومتر یا فلورگلاتور را بهتون آموزش بدم باید بدونید این روش فقط در مواقعی کاربرد دارد که قطعه مورد نظر {فلوسوئیچ و فلومتر} از نظر فیزیکی دچار مشکل نشده باشد و فقط کار نکردن این قطعه به

خاطر رسوب گرفتن و یا آشغال و سنگریزه گرفتن توربین و آهنربای این قطعه باشد . برای انجام این کار بعد از اطمینان از معیوب بودن فلومتر و یا فلوسوئیچ و قبل از اینکه به طور کامل اقدام به تعویض این قطعه نمائید به روش زیر عمل کنید :

- شیر ورودی آب سرد را ببندید
  - شیلنگ های آب سرد و گرم را از زیر پکیج باز کنید
  - جای شیلنگ های سرد و گرم را عوض کنید
  - شیلنگ ورودی آب سرد را در قسمت خروجی آبگرم بسته ی شیلنگ آبگرم را نیز به همین صورت روی قسمت ورودی آب سرد
  - سپس اقدام به باز کردن شیر ورودی آب سرد نمائید
  - یکی دو تا از شیر های ساختمان را باز کنید و چندین بار آب را بازو بست کنید
  - سپس شیلنگ ها را سر جایشان ببندید
- با این کار اگر آشغال و یا سنگریزه و یا حتی گاهها کریستال های پلی فسفات خراب شده که باعث گیر کردن توربین شده اند از لوله خارج شده و توربین آزاد خواهد شد

**خرابی سنسور ان تی سی دلیل گرم نشدن آب پکیج ایساتیس**

خرابی سنسور نیز دلیل دیگر گرم نشدن آب پکیج ایساتیس میباشد

تعمیرکاران برای اطمینان از این موضوع ابتدا پکیج را خاموش کرده و بعد دو سر اهم متر را به دو سر آن وصل می کنند و به این شکل مقاومت اندازه گیری می شود. بعد از این مرحله با استفاده از یک شعله غیر مستقیم دمای ntc را بالا می برند. هدف از این کار اندازه گیری مقاومت و مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده است.

دما بر حسب سانتیگراد مقاومت بر حسب اهم

0	27
10	17
20	12
30	8
40	5
50	4
60	3

2 70

1.5 80

خرابی موتور شیر سه راهی پکیج ایساتیس مدل نیو استار

یکی از دلایل گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایساتیس مدل نیو استار که دو مبدل میبانشد مربوط به هدایت شدن گرمای پکیج به سمت شومیز و کار نکردن موتور شیر سه طرفه یا به عبارتی شیر موتوری پکیج میبانشد.

## علت سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج

### Boiler cold water

#### تست شیر موتوری پکیج دیواری دو مبدل

جهت تست شیر موتوری پکیج های دو مبدل باید خار شیر موتوری را بیرون کشیده سپس در همان وضعیتی که شیر موتوری را در دست گرفته اید از فرد دیگری بخواهید آب را باز و بسته کند . اگر با باز و بست کردن آب مصرفی { البته ما ممن شدیم که فلوسوییچ و فلومتر به درستی عمل میکند } میله داخلی شیر موتوری بالا و پایین نرفت به این معنی است که شیر موتوری سوخته است .

البته گاهی هم اتفاق میافتد که مشکل از فنر سوپاپ و یا در رفتن خار فنر سوپاپ بایپاس باشد . برای تست این موضوع هم میتونید زمانی که شیر آب باز یا بسته است با یک پیچ گوشتی میله فنر سوپاپ را محکم به داخل فشار داده تا مطمئن شوید مشکل از گرفتگی و یا معیوب بودن فنر بایپاس نیست.

گاهی هم خراب شدن اورینگ های بایپاس باعث میشه مقداری از آب گرم که باید به سمت مبدل ثانویه رفته تا آب مصرفی را گرم کند به داخل مسیر شومیز شده و به همین دلیل آبمصرفی ولرم میبانشد . برای تست این مشکل نیز باید درجه آبگرم را روی آخرین دما گذاشته و سپس شیر آبگرم را باز کنید سپس دست خود را روی لوله رفت شومیز گذاشته اگر احساس کردید بعد از چند دقیقه از باز بودن آب مصرفی هنوز لوله رفت شومیز از لوله خروجی آبگرم داغتر میبانشد به این معنی است که اورینگ های بایپاس خراب شده و اصطلاحا بایپاس آب دزدی میکند . که

حتما میبایست اقدام به تعویض کامل بایپاس و یا اورینگ های آن شوید .

سرد شدن آب مصرفی پکیج ایساتیس بعد از باز کردن همزمان با آب سرد اگر زمانی که شیر آبگرم را باز میکنید آب کاملا داغ میشود ولی به محض اینکه قصد دارید کمی آب سرد مخلوط کنید تا دمای آب کمی پایین تر بیاد و قابل استفاده شود متأسفانه مشاهده میشود که آب مصرفی به طور کامل سرد میباشد . این مشکل به طور قطع مربوط به معیوب بودن فلومتر پکیج ایساتیس میباشد که میبایست تعویض گردد .

**کد خطای E1 پکیج ایساتیس و گرم نشدن آب مصرفی**  
یکی دیگر از دلایل شایع گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایساتیس بروز کد خطای E1 میباشد که به معنای کمبود فشار بار کمتر از یک بار هست ..

### رفع خطای e1 در پکیج ایساتیس:

- ابتدا مطمئن شوید که هیچ گونه نشستی در پکیج، رادیاتور ها و سیستم های لوله کشی پکیج و رادیاتور وجود نداشته باشد.
  - شیر پرکن پکیج را باز کنید تا فشار دستگاه بین 1.5 تا 2 بار قرار بگیرد، سپس دستگاه آماده راه اندازی دوباره است.
  - در صورتی که باز هم دستگاه این خطا را صادر کرد، به احتمال زیاد پرشر سوئیچ آب دستگاه خراب است.
- البته لازم به ذکر است قبلا مقاله کاملی در رابطه با [علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایساتیس](#) منتشر کردیم که میتونید مشاهده کنید .

## علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما

دلایل گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما نیز همانطور که در بالا مطالعه کردید مثل سایر پکیج های دو مبدل میباشد .

به عبارتی اگر رادیاتور ها گرم میشوند و فقط آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما سرد میباشد همانطور که گفتیم ابتدا باید دقت کنید با باز کردن آب مصرفی تغییری روی

چشمک زدن چراغ سبز روی پنل مشاهده میشود یا خیر

اگر با باز کردن آب مصرفی چشمک زدن چراغ های سبز رنگ هیچ تغییری نکرد به احتمال قوی چون در پکیج بوتان اپتیما فلوسوئیچ سنسور مسئول اطلاع دادن به برد کنترل جهت باز بودن آب مصرفی است احتمالاً پروانه داخل فلوسوئیچ گیر کرده {برای رفع گیر کردن پروانه فلوسوئیچ به روشی که آموزش داده شد عمل کنید} و در نهایت باید اقدام به تعویض فلوسوئیچ نمایید . ولی جهت اطمینان یافتن از

دلیل دیگر گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما میباشد همانطور که در چندین قسمت از بالا عرض کردیم خرابی سنسور آب مصرفی میباشد

**خرابی پمپ و گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما**

همانطور که میدانید در پکیج های دو مبدل پمپ شوفاژ نقش اساسی را دارد و در صورت معیوب شدن پکیج دیواری هم در آبگرم مشکل خواهد داشت و هم در رادیاتور ها

**معیوب شدن پمپ معمولاً به چند دلیل است :**

- سوختن سیم پیچ پمپ پکیج بوتان اپتیما {کمتر اتفاق میافتد}
- سوختن کیت برق پمپ گراندفوس پکیج اپتیما {بیشتر اتفاق میافتد}
- گیرپاژ شدن پمپ {در صورت مشاهده کار نکردن پمپ پکیج اپتیما ابتدا پیچ دو سوی بزرگ مقابل پمپ را باز کرده و محور داخلی را از طریق یک فازمتر سعی کنید بچرخانید اگر دیدید سخت حرکت میکرد و یا اصلاً جام بود . ابتدا با همان فازمتر سعی در روان سازی محور نموده و در صورت روان نشدن آب پکیج را تخلیه و پمپ را از طریق باز کردن چهار پیچ آلن باز کنید سپس پروانه را با دست روان کرده و پس از روغنکاری سرجایش ببندید{

**خرابی شیرموتوری دلیل گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما**

همانطور که عرض کردم شیر موتوری در پکیج های دو مبدل وظیفه هدایت آب گرم به داخل مبدل ثانویه را دارد و در صورت سوختن شیر موتوری آب مصرفی به جای اینکه به سمت مبدل ثانویه برود به سمت رادیاتور ها میرود . در این حالت با اینکه آب مصرفی باز است و نشانه سالم بودن فلوسوئیچ نیز با تغییر در چشمک زدن چراغ سبز مشخص است ولی وقتی در هنگام باز بودن آب مصرفی وقتی دست

خود را روی شیلنگ رفت شوماژ بگذارید داغ میباشد در صورتیکه شیلنگ آبگرم ولرم میباشد . در این حالت همانطور که گفتم خار شیر موتوری را بیرون کشیده و بالا و پایین رفتن میله شیر موتوری را با باز و بست کردن آب مشاهده کنید .

## تعمیر شیر موتوری برقی پکیج دیواری

البته سوتفاهم نشه منظور از تعمیر شیر موتوری برقی در مواقعی است که مشاهده میشود شیر موتوری خیس شده و در آستانه از کار افتادن میباشد . قبل از سوختن کامل شیر موتوری پکیج خار آن را باز کرده و فیش آن را هم دربیارید . سپس در همان حالتی که هست و بدون اینکه شیر موتوری را برعکس کنید آن را روی رادیاتور و یا بخاری و یا جای گرمی بگذارید تا آب آن کامل خشک شود . لازمه یه شب تا صبح روی شوماژ و یا جای گرم باشد تا اطمینان حاصل بشه که کاملا خشک شده است . {البته لازم به ذکر است که این مشکل اکثرا در پکیج هایی که شیر موتوری به صورت افقی نصب شده است مثل پکیج اپتیما و OTMA ایران رادیاتور }

### طریقه مونتاژ دو نوع شیر موتوری

#### روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان اپتیما و گرم نشدن آب مصرفی

دلایل روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان اپتیما که باعث سرد بودن آب مصرفی شده است :

- کمبود فشار بار پکیج کمتر از نیم بار {فشار بار مناسب 1/5 بار است}
- معیوب بودن پمپ
- خرابی سنسور مدار گرمایش
- خرابی پرشر هوا
- خرابی برد کنترل
- معیوب بودن یون تشخیص شعله

- بسته بودن گاز ورودی اصلی
  - بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج و یا شیرهای رادیاتورها
  - کثیف شدن توری صافی برگشت
  - گیر بودن و یا سوختن فن تخلیه دود
- البته مقاله ای قبلا در رابطه با **علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج بوتان اپتیما منتشر** کردیم که در آن به صورت مفصل به این مسائل پرداخته ایم .

## علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج گلدیران

گرم نشدن آب پکیج گلدیران نیز همانند سایر پکیج های دیواری که تا الان درباره اشما صحبت کردیم عیب یابی مشابهی دارد . بدین ترتیب در صورت مراجعه با مشکل سرد بودن آب مصرفی روبرو هستید قبل از هر اقدامی دقت کنید آیا روی مانیتور علامت دوش آب ظاهر میشود یا خیر

در صورتی که علامت دوش ظاهر نمیشود مشکل از خرابی فلوسوئیچ و فلومتر میباشد ،برای اینکه اطمینان پیدا کنید که فلوسوئیچ معیوب میباشد سیم های آن را اتصال کوتاه کنید و اگر مشاهده کردید پس از اتصال کوتاه علامت دوش ظاهر شد قطعاً فلوسوئیچ خراب میباشد .

### خطای E4 دلیل گرم نشدن آب پکیج گلدیران

در پکیج دیواری گلدیران ارور E4 به معنای کمبود فشار بار پکیج میباشد که میبایست فشار بار پکیج را روی 1/5 بار تنظیم کنید .

شیر پرکن در همه پکیج های دیواری در زیر پکیج قرار گرفته و در پکیج گلدیران نیز معمولاً در سمت راست زیر پکیج قرار گرفته است که برای تنظیم فشار بار پکیج روی 1/5 بار باید شیر پرکن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه به 1/5 بار برسد

### نکته:

اگر به این طریق فشار بار بالا نرفت ممکن است :

فشار آب ورودی ساختمان کم باشد و میبایست مدت زمان بیشتری منتظر باشید تا

عقر به بالا برود ولی هیچ وقت قبل از بستن کامل شیر پرکن محل را ترک نکنید ،البته میتونید شیر پرکن را ببندید و در زمان دیگری اقدام به بالا بردن فشار بار پکیج نمایید .

البته روش دیگری هم برای بالا بردن سرعت تزریق آب به سیستم وجود داره که ممکنه کمی در انجام تنظیم فشار بار پکیج سرعت ببخشد و آن این است که هنگام انجام تنظیم فشار بار دستگاه را بزارید روی حالت زمستانه با این کار باعث میشوید پمپ پکیج روشن شود و چرخش پمپ پکیج باعث بالا بردن سرعت تزریق آب به پکیج میشود .

البته اگر با انجام روش های فوق باز موفق به تنظیم فشار بار پکیج نشدید باید از یک تعمیرکار درخواست کنید برای بازدید از پکیج

در این مطلب [علت روشن نشدن پکیج گلدیران](#) را بررسی کردیم .

در انتهای این مقاله با توجه به اینکه یکی از مهمترین دلایل گرم نشدن آب مصرفی پکیج رسوب داشتن پکیج میباشد مطلب مفیدی را در همین رابطه بهتون معرفی میکنم تحت عنوان [آموزش رسوب زدایی پکیج](#)

جهت [تعمیر پکیج](#) ایران رادیاتور در تهران اینجا کلیک کنید

در مورد آموزش اسید شویی مطلبی را تحت عنوان [آموزش رسوب زدایی مبدل](#) ثانویه [پکیج ایران رادیاتور](#) منتشر کردیم

[دانلود مقاله کامل علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج ایران رادیاتور](#)



[Water heating](#)

البته پیشنهاد میکنم اگر از مصرف کنندگان محصولات شرکت ایران رادیاتور هستید و به دنبال نمایندگی تعمیرات پکیج ایران رادیاتور هستید فقط از خدمات شرکت

پکیجکار استفاده کنید ، چون علاوه بر اینکه زیر نظر شرکت فعالیت دارند قیمت هایی هم که ارائه میدن چیزی حدود نصف تعمیرکاران دیگه هست . البته این موضوع را با یک استعلام قیمت تلفنی متوجه خواهید شد .

(بازم از دوستان کپی کار عاجزانه درخواست میکنم اگر از مطالب سایت ما استفاده میکنند حتما منبع را ذکر کنند. در غیر این صورت این کار هم شرعا و هم قانوناً ممنوع می باشد و مطمئن باشید اگر این دنیا نتونم حقم را بگیرم اون دنیا از حق خود نمیگذرم. این که شما بیاید و مطالب و مقالات ما را بردارید و در سایت خود کپی کنید و سپس شروع به ویرایش آن کنید شاید بتونید برخی رو گول بزنید ولی خدا را که همیشه گول زد) متاسفم به حال خودم که در مملکتی زندگی میکنم که به کمترین حقوق آدم هم احترام نمی گذارند.

بنده فقط به عشق اون معدود مخاطبین فهیم خودم ادامه می دهم و امیدوارم روزی در این کشور به جایگاهی برسیم که به دانش همدیگر احترام بگذاریم.

این مقاله با عنوان **علت گرم نشدن آب پکیج** میباشد ولی به طور کلی برای پیدا کردن دلایل گرم نشدن آب مصرفی انواع پکیج دیواری میتونید از این راهنما کمک بگیرید . جهت مشاهده سایر مقالات ما در زمینه **آموزش تعمیر پکیج** اینجا کلیک کنید .

## ویدئو علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج



The infographic features a dark blue background with white and yellow text. At the top right is a logo for 'پکیج کار' (Pakegkar) with a flame icon and the website 'www.pakegkar.com'. The main title is 'دلایل گرم نشدن آب پکیج' (Reasons for boiler water not heating) and the subtitle is 'علت سرد بودن آب مصرفی' (Cause of cold tap water). Below this is a warning sign icon with an exclamation mark and the word 'ERROR'. The text reads: 'اگر پکیج نمایشگر ندارد چشمک زدن برخی از چراغ های روی پانل همان کد خطا به حساب می آید' (If the boiler does not have a display, the flashing of some lights on the panel is the error code). A small note says 'به دفترچه راهنما مراجعه و شرح ارور را مشاهده کنید' (Refer to the manual and check the error description). At the bottom, there is a pressure gauge icon and the text 'فشار بار را از طریق شیر پرکن به محدوده 1/5 بار' (Adjust the filling valve pressure to the 1/5 bar range).

**برسائید**

**فشار بار کمتر از نیم بار است**

اگر با باز کردن شیر آبگرم هیچ تغییری روی نمایشگر و یا چراغ های پکیج نمایان نمی شود باید فلوسویچ و یا فلومتر را عوض کنید

**فلوسویچ و یا فلومتر خراب است**

اگر آب مصرفی مرتب سرد و گرم می شود مشکل میتونه از رسوب گرفتن مبدل ثانویه باشد

**مبدل ثانویه را جرمگیری کنید**

در صورت مشاهده ارور مربوط به معیوب بودن سنسور حرارتی آن را تعویض کنید

**سنسور حرارتی را تعویض کنید**

در حله اول باید به بررسی کد خطا اقدام کنید در صورت عدم مشاهده کد خطا و در صورتی که با باز شدن آب گرم هیچ تغییری روی پکیج مشاهده نشد قطعاً فلوسویچ و یا فلومتر مشکل دارد

**تهیه شده توسط سایت پکیجکار**

اینفوگرافی علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

مقالات آموزشی

مشکل آبگرم پکیج

- قبلی تنظیم فشار گاز پکیج
- بعدی علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور



## نوشته های مرتبط ...



بلیت روشن نشدن پکیج در حالت

تاپستانه

علت روشن  
نشدن پکیج در  
حالت تاپستانه

مقالات آموزشی



علت گرم نشدن  
آب مصرفی  
پکیج ایساتیس

مقالات آموزشی



علت گرم نشدن  
آب مصرفی  
پکیج بوتان  
ایتیما

مقالات آموزشی

## 59 دیدگاه ها

• بهمن گفت:

13 بهمن 1398 در 1:19 ب.ظ

ببخشید پکیج ما مرکوری مگاترم 28 علامت دوش یا شیر آب روی صفحه

دیجیتالی ظاهر میشه ولی چرا بازم آب گرم نمیشه چکارکنم

پاسخ

• admin گفت:

13 بهمن 1398 در 3:42 ب.ظ

سلام

این مشکل باید توسط تعمیرکار بررسی شود

باید ببینید آیا در زمان باز بودن آب مصرفی شعله روشن است یا خیر؟

در ضمن اگر شعله روشن میشود آیا آب مصرفی به طور کامل سرد میباشد

و یا ولرم میباشد؟

{احتمال خرابی برد کنترل و یا سنسور حرارتی میباشد}

پاسخ

• مجید گفت:

25 آبان 1399 در 11:04 ق.ظ

فلومتر یا اگر فلوسوییچ داشته باشد خراب می باشد

اگر فلومتر داشته باشد دو سر اون رو جامپ کرد اگر جواب داد فلوسویچ

خراب است

پاسخ

• **رحمانی گفت:**

26 بهمن 1399 در 0:44 ق.ظ

رادیاتور ها مثل قبل که درجه آخر میذاشتیم اتیش میگرفتیم الان درجه

آخر مثل درجه اول اون موقعه اس چرا گرم نمیکنه

پاسخ

• **admin گفت:**

2 اسفند 1399 در 5:15 ب.ظ

دلایل زیادی میتونه داشته باشد و اگر یک تعمیرکار بیارید مشکل را

اساسی برطرف خواهد کرد

پاسخ

• **حامد گفت:**

25 خرداد 1400 در 7:30 ب.ظ

سلام پکیج ایران رادیاتور ما مدل M24FF هستش مشکلش اب گرمشه شیر

اب گرمو باز میکنم اما اب سرده هیچ اروری هم نداره چراغ ها دوتا دوتا

روشن میشن و چراغ شعله نیز روشن میشه ولی اب سرده

پاسخ

• **admin گفت:**

31 خرداد 1400 در 4:30 ق.ظ

دقت کنید اگر شعله خاموش و روشن میشود ممکنه مبدل رسوب گرفته

در غیر اینصورت ممکنه اورینگ شیر سه رهی خراب شده و دستگاه

آب دزدی داره . برای اطمینان اقدام به بستن شیرهای رفت و برگشت

رادیاتورها در زیر پکیج کنید اگر بعد از بستن مسیر رادیاتورها دیدید

مرتب شعله خاموش شده و احتمالاً ارور میدهد همان مشکل شیرسه

راهی میباشد که عرض کردم

پاسخ

• **بهمن گفت:**

13 بهمن 1398 در 1:22 ب.ظ

یکی جواب بده..به سوال بالای من ...پکیج هم هیچ اررویی نمیده

پاسخ

• **admin** گفت:

13 بهمن 1398 در 3:43 ب.ظ

پاسخ داده شد

پاسخ

• **علیرضا** گفت:

15 فروردین 1399 در 10:30 ق.ظ

باسلام

پکیج من ایران رادیاتور هستش آگه رادیاتور روشن باشه آب هم گرم میشه ولی

اگر رادیاتور رو خاموش کنم اونوقت آب گرم نمیشه یا بعبارتی شعله روشن

نمیشه

ممنون از راهنمای تون

پاسخ

• **admin** گفت:

16 فروردین 1399 در 10:37 ب.ظ

با سلام

احتمالا فلوسوئیچ و یا فلومتر گیر کرده و شایدم مشکل پیدا کرده . اول جای

شیلنگ های سرد و گرم زیر پکیج را برعکس کنید اگر گیر داشته باشه

برطرف میشه . نشد عوض کنید

پاسخ

• **احمد** گفت:

18 مرداد 1399 در 11:20 ق.ظ

درود و تشکر به خاطر مطالب خوبتون

من یه پیکج ایران رادیاتور M24cf دارم که اب رو به اندازه کافی گرم نمیکنه

تمام مطالب بالا رو هم چک کردم و ایراد از اونها نبود و اما فهمیدم که پکیج دو

تا شعله داره یه شعله کم و یه شعله زیاد تو پیکج من شعله زیاد هیچ وقت رخ

نمیده و همیشه شعله روی کم هست هر چی هم تعمیرکار اومده نتونسته بفهمه

کجا ایراد داره ممنون میشم آگه راهنمایی کنید

پاسخ

• **admin** گفت:

23 مرداد 1399 در 2:55 ق.ظ

سلام

دوست عزیز این حرف شما مشکل یک تعمیرکار نیست و ایراد شخص شماست. اصلا هیچ معنایی ندارد این حرف شما که شعله بلند ندارد و هر چی تعمیرکار اومده نفهمیده

پیشنهاد میکنم در این گونه موارد حتما از یک تعمیرکار بخواهید موضوع را بررسی کند، گاهی پرداخت مبلغ ناچیزی بابت تعمیر پکیج بسیار باصرفه تر از اینکه خودتون بخواهید انجام بدید در میاد.

اگرم اسرار دارید خودتون انجام دهید لطفا ایراد دستگاه را واضح تشریح

بدید

پاسخ

• مهدی گفت:

25 تیر 1400 در 6:26 ب.ظ

سلام پکیج ما ایران رادیاتور انالوگ مدل m24 هست

وقتی اب گرم رو باز میکنم پکیج روشن میشه چراغ ها هم دوتا دوتا حرکت میکنن اما اب گرم به جای این که بیاد تو لوله برای مصرف میره تو رادیاتورها

پاسخ

• admin گفت:

30 تیر 1400 در 1:38 ق.ظ

اگر آبگرم کاملا سرد است احتمالا یا شیر موتوری خراب است ولی اگر آب ولرم است و یا سرد می شود احتمالا فنر سوپاپ بایپاس رسوب گرفته است

پاسخ

• بهروز گفت:

26 مهر 1399 در 12:59 ب.ظ

سلام و خسته نباشید

ایران رادیاتور دو مبدل فن دار مدل m

پکیج در حالت گرمایش حدود ۱۵\_۲۰ ثانیه کار میکنه و سه دقیقه استراحت

۱\_ ایا تایمش طبیعیه؟

۲\_ پمپ در حالت سه دقیقه (حالت گرمایش) استراحت بدون شعله کار میکنه ایا

درسته؟ یعنی در واقع میشه گفت پمپ در حالت گرمایش چه شعله برقرار باشه و

چه شعله نباشه کار میکنه

ولی وقتی در حالت اب مصرفی قرار میدی دستگاه رو لا باز شدن شیر پمپ هم عمل میکنه و با بسته شدن شیر پمپ قطع میکنه

پاسخ

• **admin** گفت:

27 مهر 1399 در 1:21 ب.ظ

بله دوست عزیز

اگر پمپ در حالت گرمایش یکسره کار نکنه چطور متوجه بشه گرمای رادیاتور ها کم شده و بخواد شعله را وصل کنه. هیچ عیبی نداره دستگاه شما

پاسخ

• **محمد** گفت:

30 مهر 1399 در 8:28 ق.ظ

سلام و عرض ادب

من یه پکیج پارما 22 فن دارم که روحالت تابستانی مشکلی نداره ولی رو حالت زمستانی در دماهای 40 تا 55 پکیج هر 3 چهار دقیقه یکبار فقط یه لحظه روشن میشه شعلرو بالا میکشه و خاموش میشه نکته دیگه هم اینکه وقتی روحالت زمستانی شیر آبگرمو باز میکنم رفت رادیاتور ها هم همزمان با آبگرم داغ میشن و از داخل پکیج صدای شرشر آب میاد

پاسخ

• **admin** گفت:

3 آبان 1399 در 1:59 ب.ظ

صدای شر شر آب ایراد جدی نیست ولی گرم شدن لوله رفت میتونه به خاطر آب قاطی کردن بایپاس باشه باید باز شود و بررسی شود

پاسخ

• **منصور** گفت:

19 آبان 1399 در 1:55 ب.ظ

سلام پکیج ما اب مصرفی را گرم نمی کند و هیچ اروری برای گرم کردن علامت خاصی ندارد ولی در حمام یک شیر اب معمولی نصب کردم که از ان اب گرم می اید علت چه متونه باشه

پاسخ

• **admin** گفت:

21 آبان 1399 در 12:17 ب.ظ

معیوب شدن فلورگلاتور و یا فلومتر

پاسخ

• محسن گفت:

25 آبان 1399 در 6:12 ب.ظ

سلام آقا تورا خدا هرچه زود تر جواب بدین.

پکیج من بارل هست. آب مصرفی را نمیتونه به صورت مداوم داغ کنه حدود

10 ثانیه آب گرم گرم میشه ولی بعد از 10 ثانیه آب ولرم میشه. آب رادیات

خوب داغ میشه. جرم گیری کردم ولی فایده ای نداشته. آیا میشه مشکلتش از

مبدل ثانویه باشه؟

پاسخ

• admin گفت:

6 آذر 1399 در 3:20 ق.ظ

مبدل ثانویه رسوب دارد

پاسخ

• آرین کاردان گفت:

25 آبان 1399 در 11:18 ب.ظ

سلام پکیج ما ایران رادیاتور فن دار هست آب گرم داریم ولی آب گرم تو

رادیاتور نمیداد و رادیاتور ها سرده مبدل ثانویه تمیز کردیم شلنگها تمیزه

رادیاتور ها شستشو شده ولی همچنان رادیاتور ها کارنمیکنه چراغ ها سریع از

۳۰ تا اخر میاد و مشعل خاموش میشه ممون میشم راهنمایی کنین

پاسخ

• admin گفت:

6 آذر 1399 در 3:19 ق.ظ

به احتمال قوی فلورگلاتور یکسره شده است

پاسخ

• مسعود گفت:

4 آذر 1399 در 8:29 ب.ظ

با سلام

آب گرم مصرفی پکیج ایران رادیاتور مشکل نداره

ولوم دمای گرمایش رادیاتورها رو مثلا روی ۶۰ قرار میدم

حدود ۲۰ ثانیه به ۶۰ درجه میرسه و خاموش میشه  
درجه حرارت از ۶۰ پایین میاد تا روی ۳۰ قرار میگیره و روشن  
نمیشه تا ریست بشه یا آب گرم رو یه لحظه باز کنم تا دوباره مشعل روشن و دما  
رو تا ۶۰ برسونه و ...

ممنون میشم راهنمایی کنین مشکل کجاست

پاسخ

• **admin** گفت:

6 آذر 1399 در 2:47 ق.ظ

ممکنه مدار گرمایش نیاز به تستشو داشته باشد ولی به طور قطع سنسور  
شوفاز باید تعویض بشه

پاسخ

• **محسن** گفت:

20 آذر 1399 در 1:24 ب.ظ

درود

شوفازها گرمند . آب در آشپزخانه و دستشویی گرم میشود ولی در حمام ولرم و  
سرد میشود .

پاسخ

• **admin** گفت:

24 آذر 1399 در 3:23 ب.ظ

مبدل حرارتی رسوب دارد و شاید بایپاس آب دزدی دارد و احتمال خرابی  
فلورگلاتور هم وجود دارد

پاسخ

• **کورش** گفت:

14 دی 1399 در 3:58 ب.ظ

سلام بسیار متشکر از سایت خوب شما .

پکیج من فرولی هست و با افت فشار آب ارور داد بعد کلی بدبختی و کشف  
رمز برای ریست کردنش، بعد ریست کردن ، آب گرم بهداشتی کار نمیکنه  
بدون هیچ اروری و آب گرم رو که باز میکنم نمایشگر درجه حرارته کنار  
عکس دیجیتال شیرآب حرکت میکنه ولی نمایشگر جریان شیرآب باز شدن  
آب رو نشون نمیده ، نکته اینجاست که وقتی کلید کامفورت رو میزنم که

پکیج از روی اکونومی میره روی کامفورت، بلافاصله بدون باز بودن شیر آب گرم ، علامت دیجیتال جریان آب روی شیر آب نمودار میشه و مشعل هم واقعا روشن میشه!!! یعنی انگار یک راه کاری هست برای داشتن آب گرم فورس ماژور.. حالا میخوام ببینم من موقع ریست کردن، برنامه ایی رو ندانسته تغییر دادم یا نه شانسی همین موقع ریست کردن، پکیج هم خراب شده؟؟

تشکر از پاسخگویی شما 🌸🌸🌸🌸

پاسخ

• **admin** گفت:

14 دی 1399 در 9:56 ب.ظ

مشکل شما نیازمند بازدید حضوری یک تعمیرکار متخصص می باشد

پاسخ

• **کوروش** گفت:

15 دی 1399 در 9:10 ب.ظ

درستش کردم.. من موقع ریست کردن وارد برنامه ها شدم و آبی گرم رو دستی خاموش کرده بودم.. با بررسی همه ی ۲۴ نوع برنامه بالاخره فهمیدم برنامه ی شماره ۳ مربوط به خاموش و روشن کردن آب گرم هست و باید روی عدد ۱ باشه.. البته در این بین، خیلی از کارایی های دیگه رو هم تونستم بفهمم و نوشتم همه رو.. که با توجه به اینکه دفترچه راهنمای پکیجم رو در هیچ سایتی پیدا نکردم. من بعد بدردم میخورم.. و اگر دوستان در مورد برنامه سوالی داشتند در خدمت هستم. ضمنا پکیج من فرولی مدل DIVAtop micro F32 هست.. بازم تشکر میکنم از سایت خوب

و مفید شما 🌸🌸

پاسخ

• **مسعود** گفت:

1 دی 1399 در 5:30 ب.ظ

ممنون از مقاله خوبتون

پاسخ

• **محمد نصر** گفت:

14 دی 1399 در 2:49 ق.ظ

سلام وقت بخیر

پکیج من برند مگاترم مدل مگا پلاس هستش

از دیروز آب گرم مصرفی حمام سرد شده در صورتی که آب گرم سرویس

بهداشتی و آشپزخانه اوکی هستش

دمای آب مصرفی روی 50 درجه تنظیم شده که موقع استفاده از حمام از 37

بالتر نمیره در صورتی که در سرویس بهداشتی و آشپزخانه این مشکل را

ندارم

لطفا راهنمایی فرمایید

با تشکر

پاسخ

• **admin** گفت:

14 دی 1399 در 9:59 ب.ظ

دوست عزیز در سیستم پکیج برای همه شیرهای آبگرم یک خروجی قرار

دارد ولی مشکل شما ممکنه به خاطر فلومتر باشه و یا چیز دیگری که

نیازمند بازدید تعمیرکار متخصص می باشد

پاسخ

• **شهاب** گفت:

18 دی 1399 در 9:12 ب.ظ

سلام و خسته نباشید. پکیج ایران رادیاتور دارم رادیات ها گرمه ولی شیرهای آب

مصرفی رو باز میکنم اصلا آب نمیداد

پاسخ

• **admin** گفت:

19 دی 1399 در 7:30 ب.ظ

ابتدا از باز بودن شیر ورودی آب سرد پکیج اطمینان حاصل کنید و نهایتا

ممکنه مشکل از رسوب گرفتن مبدل حرارتی باشه. بهتر بود مدل پکیج را

میفرمایید

پاسخ

• **وحید** گفت:

3 بهمن 1399 در 11:49 ق.ظ

سلام من هم همین مشکل رو دارم . دیشب خیلی سرد بوده . صبح ک

بیدار شدم پکیج رو چک کردم . روشن بود . رادیاتور ها هم گرم . آب

گرم رو باز کردم اصلا آب نیومد. در صورتی که ابها هم یخ نزده . (اب سرد دارم) مدل پکیج ایران رادیاتور انالوگ .

پاسخ

• **admin** گفت:

7 بهمن 1399 در 1:25 ب.ظ

در مقاله ای به صورت مفصل علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج را

شرح دادیم

پاسخ

• **رضا ذوالفقاریان** گفت:

23 دی 1399 در 5:54 ب.ظ

سلام خسته نباشید مهندس من یک پکیج ایران رادیاتور سری m دارم اول اینکه

با باز کردن اب گرم مصرفی یه صدایی مثل لولای در که باز و بسته میشه میاد

و در قطع اب مصرفی نیز همین شکل هست و سوال دوم بعضی اوقات

صدایی مثل چسبیدن پلاتین رله همچین چیزی با صدای بلند و ممتد میاد که

مجبور به قطع پکیج میشم و دوباره روشن میکنم

ممنون از اینکه راهنمایی بکنید

پاسخ

• **admin** گفت:

29 دی 1399 در 9:05 ب.ظ

توضیحات شما برای عیب یابی دقیق کافی نیست

پاسخ

• **تیام** گفت:

26 دی 1399 در 4:12 ب.ظ

سلام. بابت راهنماییتون بسیار ممنونم. من مشکلی برام پیش آمده که در صورتی

که امکانش براتون هست کمک کنید چون واقعا تو این سرما گرفتار شدم با نبود

گرما و آب گرم.

بنده 3 هفته پیش پکیج بوتان منزل رو سپردم برای تعمیر و سرویس و بازبینی...

سرویسکار وقتی تو مغازش برد بهم زنگ زد گفت مبدل خراب شده و قیمتش 3

میلیون تومان میشه... بعد بهم زنگ زد گفت یکی برام گیر آورده و خلاصه بعد

10 روز برام بستش و نصب کرد و قرار بود سرویس هم انجام بشه که قیمت

اونو با تمام لوازم و دستمزد و فیلتر و... بیش از 500 تومان نشه و وقتی باهام

حساب کرد 4 م ازم خواست و روشن کرد و رفت بدون اینکه فاکتوری بهم

بده... منم مقصر بودم که یادم رفت بگم فاکتور رو میخوام.

الان باز 2 روز که پکیج روشن هست ولی صدای فعال شدن شعله و گرمی آب و رادیاتور نمیداد و همه چی سرده.

سوالم اینه که مبدل که گفت تعویض کردش ممکنه جوش داده باشش یا تعمیر شده باشه و آگه امکان تعمیر و جوشش هست آیا الان آگه باز کنم امکان تشخیص تعمیری و جوش جوردن مبدل توسط یه کارشناس دیگه هست یا من دستم به جایی بند نیست؟؟؟ خداییش 4 م هزینه که من پرداخت کردم قیمت معقول یه مبدل و سرویس سالانه پکیج هستش؟؟؟ یا واسه من عجیبه؟ ضمن اینکه باز آگه کار می کرد حرفی نداشتیم ولی باز الان تو سرمام

پاسخ

• **admin** گفت:

29 دی 1399 در 9:00 ب.ظ

مشکل شما به طور قطع نشانه بی انصافی تعمیرکار می باشد و بنده شخصا همین تصور را دارم که مبدل تعمیر شده. بهتره شما برید و از تعمیرکار داغی مبدل عوض شده را طلب کنید، چون همون داغی مبدل را میتونید به عنوان ضایعات به قیمت 800 هزار تومان بفروشید. در هر صورت اگر بعد از این همه هزینه دوباره مشکل پیدا کرده بهتره برید سراغ تعمیرکار

پاسخ

• **داود** گفت:

15 بهمن 1399 در 3:55 ب.ظ

سلام در پکیج بوتان آب سرویس ها و ظرفشویی خوب داغه و همین طور رادیاتور ها ولی برای حمام به گرمی رو شوی ها و ظرف شویی نیست علت چه میتواند باشد آیا مشکل در پکیج است یا کاتریج شیر حمام ممنون میشم راهنمایی

بفرمایید

پاسخ

• **admin** گفت:

16 بهمن 1399 در 2:10 ب.ظ

فاصله حمام تاپ پکیج چقدر است؟

پاسخ

• **شهریار** گفت:

23 بهمن 1399 در 9:33 ب.ظ

سلام

پکیج ما خراسان هست، به اسم عجیب غریب فرانسوی روش نوشته، از نوع زمینی هست.

وقتی شیر آب گرم به مقدار کم باز است دمای آن بالا می باشد اما وقتی شیر آب گرم زیاد باز می شود دمای آن ملایم می شود.  
رادیات ها هم مشکلی ندارند.

پاسخ

• **admin** گفت:

24 بهمن 1399 در 5:33 ق.ظ

احتمالا مشکل خاصی نداشته باشد و این به خاطر خاصیت پکیج های زمینی هست که چون در حالت زمستان با باز کردن آب پمپ قطع نمی شود و دستگاه توانایی گرم کردن همزمان آب مصرفی و شوفاژ را ندارد با این مشکل روبرو هستید. میتونید هنگام استفاده از حمام شوفاژ را خاموش کنید

پاسخ

• **عابس شیرپور** گفت:

24 بهمن 1399 در 2:57 ب.ظ

سلام و خسته نباشید

از پکیج ایران رادیاتور استفاده میکنم که چند روز است اب شوفاژ مشکلی ندارد اما اب گرم مصرفی هم سرد است و هم گاهی گرم می شود خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ

• **admin** گفت:

2 اسفند 1399 در 5:21 ب.ظ

رسوب داشتن مبدل ثانویه و بایپاس

پکیج نیاز به سرویس دارد

پاسخ

• **حبیب** گفت:

28 فروردین 1400 در 6:45 ب.ظ

سلام وقت بخیر

پکیج ایران رادیاتور داریم زمانی که رادیاتور ها خاموشن اب گرم هم کار

نمیکنه زمانی که شیر آب گرم را باز میکنیم حتی چراغاشم روشن نمیشه هیچ  
نوع ارور یا خطایی هم نمیده فقط چراغ کلید آب گرم روشنه  
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ

• **admin** گفت:

30 فروردین 1400 در 1:33 ب.ظ

فلوسویچ یا فلومتر مشکل دارد

پاسخ

• **حمید** گفت:

13 مهر 1400 در 11:23 ق.ظ

سلام وقت بخیر

پکیج ایران رادیاتور مدل M24FF تو ساختمون نصبه.شوفاژا خیلی خوب گرم  
میشن اما آب مصرفی رو که باز میکنی اصلا چراغ نارنجی رنگ مربوط به  
شعله روشن نمیشه ولی چراغای سبز دوتا دوتا روشن میشن.ممنون میشم  
راهنمایی کنید؟

پاسخ

• **admin** گفت:

18 مهر 1400 در 3:36 ق.ظ

احتمالا سنسور آب مصرفی مشکل دارد

پاسخ

• **احمد** گفت:

12 آبان 1400 در 5:43 ب.ظ

سلام و تشکر بابت اطلاعات و راهنمایی های خوبتون . لطفا اگر ممکنه قطعات  
پکیج را همراه عکس نمایش داده و حتی المقدور نحوه تعمیر و سرویس قطعات  
را مختصرا توضیح بفرمایید . سپاسگزارم .

پاسخ

• **admin** گفت:

13 آبان 1400 در 3:40 ق.ظ

چشم حتما

پاسخ

• **حسین** گفت:

25 اردیبهشت 1401 در 7:23 ب.ظ

سلام

چرا تا وقتی آب گرم پکیج رو روشن نکنیم؛ آب مصرفی گرم نمیشود و کلا

پکیج روشن نمیشه؟

مگه آب مصرفی و پکیج جدا نیستند؟

پاسخ

• **admin** گفت:

29 اردیبهشت 1401 در 3:26 ب.ظ

اگر منظورتان اینه که آبگرم فقط در حالت زمستانی داغ میشود و در حالت تابستانی سرد است به خاطر مشکل فلوسوییچ و یا فلومتر میباشد

پاسخ

• **علی زمانی** گفت:

13 اردیبهشت 1401 در 7:21 ب.ظ

واقعا خدا پدر و مادر سازنده این سایت را بیامرزه که انقدر به فکر مردم هست،

الان دو ساله دارم از مطالب این سایت استفاده میکنم بدون یه قرون هزینه،

دیروز دیگه مجبور شدم زنگ زدم پکیج کار واسه تعمیر پکیج اومدن، یه جوان

خیلی با معرفت اومد و مشکل پکیج را با حوصله برطرف کرد، گفتم چقدر میشه

با اینکه دو ساعت زحمت کشیده بود گفت 150 هزار تومان، واقعا موندم اگر

تعمیرکارای دیگه انسان هستند اینا چی هستند جز فرشته نجات ما

پاسخ

• **گوزل** گفت:

25 خرداد 1401 در 0:08 ق.ظ

باعرض سلام

لطفاً مغزی شیر حمام را باز کنید و تمیز کنید

مشکل حل می شود

پاسخ

## دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

دیدگاه \*

نام \*

ایمیل \*

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

## آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کسیری از همشهریان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبده ترین و خیره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال میباشد توانسته ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی

## شعب پکیج کار

## تازه ترین مقالات

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون

8 شهریور 1401

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401

پکیج دست دوم با گارانتی

19 مرداد 1401

## ساعات کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539

